

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA	SERVICIO	CENTRO DE SERVICIO	FECHA	SECUENCIA
DRZ608	REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	AUTOSISURA MEDELLIN	18-SEP-2019	127053390

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE RENTING COLOMBIA S.A.S.		C.C./NIT 8110117798	TELÉFONO 5200050	
DIRECCIÓN CR 52 # 79 342 L 443		E-MAIL ajaramillo@rentingcolombia.com		
MARCA VOLKSWAGEN GOL [7] TRENDLINE VOYAG		MODELO 2019	COLOR PLATA	
SERVICIO PARTICULAR		MARICULADO RENTING COLOMBIA S.A.S.		VALOR AUTOS SURA 34.800.000
COD. FASECOLDA 09201225	MANIFIESTO NÚMERO 192018000102448		FECHA 2018/09/19	VALOR ASEGURADO 34.800.000
VENCE SOAT		FECHA REVISIÓN TEC-MEC	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR CFZT79914
NÚMERO CHASIS 9BWDB45U5KT031489		NÚMERO SERIAL 9BWDB45U5KT031489		ALARMA

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAC	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST.TECNIC
18-SEP-2019	REVISIÓN COMPLETA RE	12112											

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

POTENCIA FABRICANTE 99CV POTENCIA VEHICULO 80CV, 10BR SIN RECLAMACIONES

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAC	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST.TECNIC

ENTREGADO POR

FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

PARA PARTICULARES

Autos|SURA, prestará el servicio de diagnóstico al vehículo automotor bajo las siguientes condiciones que el solicitante acepta expresamente y suscribe en señal de aceptación, y siempre en el entendido que éstos servicios no la comprometen en transacciones pasadas, actuales o futuras del vehículo.

PRIMERA

Autos|SURA, presta el servicio de diagnóstico automotriz que comprende una serie de pruebas tendientes a verificar las condiciones mecánicas y de mantenimiento del vehículo presentado por EL CLIENTE.

SEGUNDA

Las pruebas y chequeos señalados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos ni sustituye ni suple las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

TERCERA

El chequeo no tiene el alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir a prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

CUARTA

Los exámenes y diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferencias de criterio o apreciación del funcionario de Autos|SURA, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por EL CLIENTE.

QUINTA

El servicio de diagnóstico prestado por Autos|SURA, es remunerado, de acuerdo a las tarifas que ella tenga establecidas para el efecto, sin perjuicio de acuerdos que se celebren en consideración al volumen de operaciones o utilización de servicios que efectúe una persona natural o jurídica.

SEXTA

El diagnóstico elaborado por Autos|SURA no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SEPTIMA

El resultado del diagnóstico refleja una opinión técnica independiente de Autos|SURA, que no la compromete ni la obliga en transacción comercial alguna que comprenda al vehículo sometido a examen.

OCTAVA

El solicitante o su representante manifiesta expresamente conocer las condiciones de Servicio de Diagnóstico indicadas en los numerales anteriores de este escrito; así como las del Servicio y Autorización para la publicación de avisos en el sitio "carros autossura.com", encontrándose éstas últimas publicada en el sitio web o a disposición de estos, al momento de la entrega del presente documento.

NOVENA

Puede haber diferencias considerables entre la prueba personal y de la compañía aseguradora. Esta es una prueba que no compromete a Servicios de Vehículos Suramericana S.A.S. con la comercialización del automotor. Se hace a la fecha y hora, por lo tanto no se aceptan reclamos posteriores a las mismas.

FECHA		
18	SEP	2019

PLACA
DRZ608

Nº DE REVISIÓN
127053390

FIRMA
C.C

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019	SECUENCIA 127053390
------------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------------

INFORMACIÓN GENERAL

CLIENTE RENTING COLOMBIA S.A.S.		C.C./NIT 8110117798	TELÉFONO 5200050	
DIRECCIÓN CR 52 # 79 342 L 443			E-MAIL ajaramillo@rentingcolombia.com	
MARCA VOLKSWAGEN GOL [7] TRENDLINE VOYAG		MODELO 2019	COLOR PLATA	
SERVICIO PARTICULAR		MARICULADO RENTING COLOMBIA S.A.S.		VALOR AUTOS SURA 34.800.000
COD. FASECOLDA 09201225	MANIFIESTO NÚMERO: 192018000102448 FECHA: 2018/09/19		VALOR AVALÚO PROPIETARIO	ASEGURADO 34.800.000
VENCE SOAT	FECHA REVISIÓN TEC-MEC	TIPO TRANSPORTE PARTICULAR	NÚMERO MOTOR CFZT79914	
NÚMERO CHASIS 9BWDB45U5KT031489		NÚMERO SERIAL 9BWDB45U5KT031489		ALARMA

HISTORIAL DE REVISIONES

OBSERVACIONES

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN	KMTRS	CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAC	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST.TECNIC
18-SEP-2019	REVISIÓN COMPLETA RE	12112											

OBSERVACIONES

REVISIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN

POTENCIA FABRICANTE 99CV POTENCIA VEHICULO 80CV, 10BR: SIN RECLAMACIONES

CARROCERIA	INFERIOR	LLANTAS	AMORTIGUAC	FRENOS	ALINEACION	PISOS	CHASIS	PLACA	PROPIETARI	EST.TECNIC

ENTREGADO POR


FIRMA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA



TRAYECTORIA

DESVIACIÓN DE TRAYECTORIA	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
DESVIACIÓN TRAYECTORIA RUEDAS DELANTERAS	2	M/Km	Normal
DESVIACIÓN TRAYECTORIA RUEDAS TRASERAS	4	M/Km	

FRENOS

FRENOS

BUENO FRENADO CON 60% DE EFICACIA 	REGULAR FRENADO CON 45% DE EFICACIA 	MALO FRENADO CON MENOS DE 45% DE EFICACIA
--	--	--

OVALIZACIÓN

FRENOS	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
FRENOS - OVALIZACIÓN RUEDA DELANTERA DERECHA	3	%	No Deformamiento Discos
FRENOS - OVALIZACIÓN RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	2	%	No Deformamiento Discos
FRENOS - OVALIZACIÓN RUEDA TRASERA DERECHA	5	%	No Deformamiento Discos
FRENOS - OVALIZACIÓN RUEDA TRASERA IZQUIERDA	11	%	No Deformamiento Discos

EFICACIA FRENADA

FRENOS	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS DELANTERA	9	%	Frena Recto
FRENOS-EFICACIA FRENADA DELANTERO	71	%	BUENA
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS	7	%	Frena Recto
FRENOS-EFICACIA FRENADA TRASERO	69	%	BUENA
FRENOS-ESFUERZO	759	daN	NORMAL
FRENOS-PESO	1079	daN	NORMAL
FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO	70	%	Se Detiene en el Espacio Deseado

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA

SERVICIO

CENTRO DE SERVICIO

FECHA

DRZ608

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA


AUTOSISURA MEDELLIN

18-SEP-2019


SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN


BUENA 100% y 45%



REGULAR 44% y 25%



MALA 24% y 0%



TRASERA

SUSPENSIÓN	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA IZQUIERDA	58	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA DERECHA	62	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS TRASERAS	6	%	Buena

DELANTERA

SUSPENSIÓN	VALOR	U MED	OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA DERECHA	75	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	71	%	Buen Estado
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS DELANTERAS	5	%	Buena

NOTA: Está es una revisión electrónica de eficacia de los componentes mecánicos que no indica el estado y la vida útil de los mismos. Si desea conocer dicho estado le sugerimos acudir a su taller de confianza.

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------


REVISIÓN POTENCIA DE MOTOR

DINAMÓMETRO

NORMAL

MEDIA

BAJA



HISTORIAL PRUEBA

KILOMETRAJE	FECHA	POTENCIA
12112	18-SEP-2019	NORMAL

GENERAL

	ESTADO	OBSERVACIONES
EMBRAGUE	NORMAL	
INDICADORES MEDICION DEL TABLERO	NORMAL	
MOTOR DE ARRANQUE	NORMAL	
SISTEMA DE REFRIGERACION	NORMAL	
SISTEMA ENCENDIDO	NORMAL	
SISTEMA LUBRICACION	NORMAL	
SOPORTE MOTOR Y CAJA	NORMAL	
SUGERENCIAS	FLUIDOS	
VIBRACIÓN EN RUEDAS	NORMAL	
CAJA DE CAMBIOS	REVISAR NIVEL DE ACEITE	
TRANSMISIÓN	NO REALIZADA	
CORREA DISTRIBUCIÓN	CAMBIAR SEGÚN FABRICANTE	

NOTAS ACLARATORIAS

POTENCIA FABRICANTE 99CV
 POTENCIA VEHICULO 80CV

ESTA PRUEBA NO DETERMINA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIFERENCIAL PARA VEHÍCULOS 4x4 PERMANENTES

NOTA: Potencia media o baja no son normales, le recomendamos realizar los correctivos sugeridos y luego traer su vehículo a una nueva medición, para determinar si mejoro o no.

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA

DRZ608

SERVICIO

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

CENTRO DE SERVICIO

AUTOSISURA MEDELLIN

FECHA

18-SEP-2019


REVISIÓN POTENCIA DE MOTOR

DINAMÓMETRO

NORMAL

MEDIA

BAJA



ESTA PRUEBA NO DETERMINA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIFERENCIAL PARA VEHÍCULOS 4x4 PERMANENTES

NOTA: Potencia media o baja no son normales, le recomendamos realizar los correctivos sugeridos y luego traer su vehículo a

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos/SURA

SERVICIO


CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.
ACOMPañAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos/SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.
ACOMPañAMIENTO COMERCIAL	Autos/SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación y balanceo electrónico • Prueba de potencia de motor (dinamómetro) • Llantas Michelin, BFGoodrich • Baterías MAC y TUDOR • Certificado de gases • SOAT

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------

REVISIÓN POTENCIA DE MOTOR

DINAMÓMETRO



ESTA PRUEBA NO DETERMINA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIFERENCIAL PARA VEHÍCULOS 4x4 PERMANENTES

NOTA: Potencia media o baja no son normales, le recomendamos realizar los correctivos sugeridos y luego traer su vehículo a

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos/SURA


SERVICIO

CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.
ACOMPañAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos/SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.
ACOMPañAMIENTO COMERCIAL	Autos/SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación y balanceo electrónico • Prueba de potencia de motor (dinamómetro) • Llantas Michelin, BFGoodrich • Baterías MAC y TUDOR • Certificado de gases • SOAT

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------

CHASIS



NÚMERO	ESTADO
1	BIEN
2	BIEN REPA
3	BIEN REPAR POR REMOC
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPAR
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGUL
17	REMOV
18	REPINT
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISFUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

DETALLE	ESTADO
ESTRIBO DERECHO	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	GOLPE LEVE
CUNA MOTOR	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO

DETALLE	ESTADO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
PUNTA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
EXTENSIÓN PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PUNTA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO

DETALLE	ESTADO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
CARTER	BUENO
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
PUNTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PUNTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO

LLANTAS	OBSERVACIONES
LLANTA DELANTERA DERECHA	CHAMPIRO 175-70-R14 Profundidad 7
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	CHAMPIRO 175-70-R14 Profundidad 7
LLANTA TRASERA DERECHA	CHAMPIRO 175-70-R14 Profundidad 7
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	CHAMPIRO 175-70-R14 Profundidad 7


EN ESTA PRUEBA NO SE REVISLA LA VIDA ÚTIL DE LOS EJES

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------

CARROCERÍA

CARROCERÍA



NÚMERO	ESTADO
1	BIEN
2	BIEN REPA
3	BIEN REPAR POR REMOC
4	BUENO
5	CORROIDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRE
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPAR
13	MAL REPAR POR REMOC
14	MAL REPINT
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANC
19	RAYADO
20	REGUL
21	REMOV
22	REPINT
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

DETALLE

ESTADO

ANTENA	TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJOS ELECTRICOS	NO TIENE
RELOJ	TIENE
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
CAPÓ	BUENO
FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO

DETALLE

ESTADO

BOCELES	NO TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RINES	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	BUENO
COJINERIA	BUENO
ENCENDEDOR	TIENE
PARLANTES	TIENE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
COSTADO DERECHO	BUENO
PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
CAPOTA	PINTURA MANCHADA
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PERSIANA	BUENO
BABERO	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO

DETALLE

ESTADO

BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
STOP ADICIONAL	TIENE
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CONSOLA RADIO	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
RADIO	TIENE
TABLERO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	RAYADO
FAROLA DERECHA	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
ROMPENIEBLAS	NO TIENE
PARAGOLPES TRASERO	SUMIDO
PANORAMICO TRASERO	BUENO
TAPA BAÚL	BUENO

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------

ELEMENTOS MECÁNICOS

ELEMENTOS MECÁNICOS

ESTADO - BUJES

	ESTADO	OBSERVACIONES
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO	
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - TERMINALES

	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO	
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - FRENOS

	ESTADO	OBSERVACIONES
PASTAS DELANTERAS DERECHA	REVISAR	
DISCO DELANTERO DERECHO	REVISAR	
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	REVISAR	
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE	
DISCO TRASERO DER	NO TIENE	
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	REVISAR	
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE	
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE	

ESTADO - ESFERAS

	ESTADO	OBSERVACIONES
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO	
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO	

ESTADO - GENERAL

	ESTADO	OBSERVACIONES
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE	
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO	

ESTADO - MOFLE

	ESTADO	OBSERVACIONES
MOFLE	BUENO	

ESTADO - LLANTAS

	ESTADO	OBSERVACIONES
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENO	
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO	
LLANTA REPUESTO	BUENO	
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENO	
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO	

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA

SERVICIO

CENTRO DE SERVICIO

FECHA

DRZ608

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

AUTOSISURA MEDELLIN

18-SEP-2019

ACTA ENTREGA

ACTA ENTREGA

ESTADO - EXTERIOR

	ESTADO	OBSERVACIONES
ANTENA	1 BUENO	
ALARMA	NO TIENE	
ESTRIBOS	NO TIENE	
LLANTAS DELANTERAS	2 BUENO	
LLANTAS TRASERAS	3 BUENO	
FAROLAS	2 BUENO	
LUCE DE REVERSA	2 BUENO	
ESTADO DE LAS PLUMILLAS	2 BUENO	
PITO	1 BUENO	
LUCE DIRECCIONALES	4 BUENO	
LOGOS TRANSPORTADORA	NO TIENE	
ESPEJOS LATERALES	2 BUENO	RAYADOS
ESTADO DE LOS VIDRIOS	6 BUENO	
STOP TRASEROS	2 BUENO	RAYADOS

ESTADO - INTERIOR

	ESTADO	OBSERVACIONES
AIRE ACONDICIONADO	1 BUENO	
BOMBILLOS PILOTOS Y LUCES	NORMAL	
CINTURON SEGURIDAD	5 BUENO	
ENCENDEDOR	NO TIENE	
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	1 BUENO	
PARLANTES	2 MALO	TRAS NO FUNCIONAN
PARLANTES	4 BUENO	TRAS NO FUNCIONAN
RADIO	1 BUENO	
PARASOLES	2 BUENO	
CENICERO	NO TIENE	
ESTADO COJINERIA Y TAPIZ	4 BUENO	
CALEFACCIÓN	1 BUENO	
LUCE INTERIOR CABINA	1 BUENO	

ESTADO - HERRAMIENTA

	ESTADO	OBSERVACIONES
CRUCETA	TIENE	
EQUIPO DE CARRETERA	TIENE	INCOMPLETO
GATO	TIENE	
PALANCA	NO TIENE	
HERRAMIENTA	TIENE	INCOMPLETO

ESTADO - MOTOR

	ESTADO	OBSERVACIONES
BATERÍA	1 BUENO	ORIGINAL
TANQUE DE AGUA	1 BUENO	
FILTROS	1 BUENO	
TANQUE Y TAPA DE LIMPIABRISA	1 BUENO	
TAPA RADIADOR	NO TIENE	NO APLICA
TANQUE Y TAPA LIQUIDO FRENO	1 BUENO	
TAPA LLENADO AGUA	1 BUENO	
MEDIDOR DE ACEITE	1 BUENO	
TANQUE Y TAPA DE LIQUIDO HIDRAULICO	1 BUENO	
TAPA LLENADO ACEITE	1 BUENO	
TAPA COMBUSTIBLE	1 BUENO	

REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA

PLACA DRZ608	SERVICIO REVISIÓN COMPLETA RENTING AUTOSSURA	CENTRO DE SERVICIO AUTOSISURA MEDELLIN	FECHA 18-SEP-2019
------------------------	--	--	-----------------------------

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS -

	ESTADO	OBSERVACIONES
TARJETA DE PROPIEDAD	TIENE	
SEGURO OBLIGATORIO	TIENE	
MANUAL DEL PROPIETARIO	NO	
CARTILLA GARANTIA	NO	
CHEQUERA MANTENIMIENTO	NO	
MANUAL OPERACION	NO	
CARNET POLIZA DE SEGUROS	NO	
CERTIFICADO MOVILIZACION	NO	
REGISTRO NACIONAL DE TRANSITO	NO	
CARNET TRANSPORTADORA	NO	
CONTROL ALARMA	NO	
DUPLICADO LLAVE	TIENE	

DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DEL MUNDO Autos|SURA

SERVICIO

CALL CENTER	Te acompañamos 24 horas al día, los 365 días del año.
ACOMPañAMIENTO EN EL SITIO	Un equipo humano y técnico que necesitas en una colisión.
GRÚAS Y CARRO TALLER	Equipo técnico especializado para cuando tengas problemas con tu vehículo.
AMPLIA RED DE TALLERES A TU SERVICIO	Te garantiza la calidad de la reparación, el tiempo de entrega y la colocación de repuestos originales.
SERVICIO PARA ASEGURAMIENTO	Revisión gratuita en los Centros de Servicio Autos SURA o a domicilio para asegurar el vehículo.
REVISIÓN DE VIAJE	Cuando salgas de viaje revisaremos tu vehículo, documentos y equipo de carretera sin costo y cuantas veces lo requieras.
ACOMPañAMIENTO COMERCIAL	Autos SURA te da la tranquilidad de un servicio especializado y confiable para la compra o venta de vehículo.
EL EXPERTO AutoSURA	Un novedoso servicio de consultoría sin costo para ayudarte a resolver esos problemas mecánicos, eléctricos, de documentos o trámites que puedas tener.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación y balanceo electrónico • Prueba de potencia de motor (dinamómetro) • Llantas Michelin, BFGoodrich • Baterías MAC y TUDOR • Certificado de gases • SOAT

CICLOS DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA EL VEHÍCULO

En tu vehículo hay sensores y actuadores que garantizan la correcta combustión (quema de combustible) en el interior de tu motor. cuando estos elementos no funcionan o lo hacen de manera inadecuada es posible que tu vehículo no se comporte como habitualmente lo hace. he aquí una breve explicación de cada uno de ellos, y si posees alguna inquietud extra comunícasela a nuestro experto Autos Sura.

SERVICIO	1500	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
Alineación de dirección		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Alineación de luces delanteras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balanceo de ruedas (Dos ruedas)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio aceite caja cambios automática				X			X			X	
Cambio aceite caja cambios mecánica (Según modelo y manual)				X			X			X	X
Cambio aceite caja cambios diferencial (Según modelo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio aceite dirección hidráulica (Según modelo)			X		X		X		X		X
Cambio aceite motor	Periodicidad de cambio 5.000 Kms										
Cambio bujías			X		X		X		X		X
Cambio aceite caja cambios mecánica (Según modelo y manual)						X					X
Cambio filtro aceite motor	Cambiar junto con el aceite del motor										
Cambio filtro aire motor	Cambiar según estado o 12500 km										
Cambio filtro gasolina motor	Cambiar según estado										
Cambio líquido de frenos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio líquido de refrigeración motor					X				X		
Revisar – Ajustar abrazaderas mangueras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar – Ajustar juego pedal embrague	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar – Ajustar suspensión		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar – Ajustar tensión de las correas			X		X		X		X		X
Revisar – Amortiguadores por daños o fugas		X		X		X		X		X	
Revisar – Cambiar un cilindro de frenos			X		X		X		X		X
Revisar – Completar niveles de líquidos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar rodamientos por ruidos (una rueda)					X				X		
Revisar bandas de frenos (sin cambio)			X		X		X		X		X
Revisar estado guardapolvos ejes		X		X		X		X		X	
Revisar estado tuberías de freno y combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar estado y funcionamiento cinturones de seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar funcionamiento luces iluminación y señalización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar funcionamiento del freno de mano	X		X		X		X		X		X
Revisar guaya acelerador			X		X		X		X		X
Revisar pastillas de frenos y discos (sin cambio)			X		X		X		X		X
Revisar sistema carga eléctrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnostico sistema de Inyección (DIAG)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Engrase (Según modelo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado y presión de aire llantas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza del cuerpo de mariposa			X		X		X		X		X
Rotación de llantas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sincronización de motor				X			X			X	
Limpieza interna y control sistema de aire acondicionado			X		X		X		X		X

SUGERENCIAS

Es importante anotar que estos periodos de mantenimiento son generales, la información precisa la encuentra en el manual que le proporciona el fabricante de su vehículo, así que es importante consultarlo y tenerlo siempre a la mano.